


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

Schritt 1 / Step 1





Adapterschnittstelle
z.B. AS-ODU-FOUR-A-MAXx12
Fixture interface
e.g. AS-ODU-FOUR-AMAXx12

Schnittstellenaufnahme
z.B. SSA-ODU-FOUR-A-MAXx12
Interface frame
e.g. SSA-ODU-FOUR-AMAXx12

Schnittstellenplatte
z.B. SSP-ODU-FOUR-A
Interface plate
e.g. SSP-ODU-FOUR-A

Bei Bestellung der Adapterschnittstelle z.B. 112278 AS-ODU-FOUR-A-MAXx12 muss die Schnittstellenplatte (SSP) von der Schnittstellenaufnahme (SSA) demontiert werden.
To install the fixture interface e.g. 112278 AS-ODU-FOUR-A-Maxx12, the interface plate (SSP) must first be removed from the interface frame (SSA).


Schritt 2 / Step 2



6x M4 Schrauben
6x M4 screws

6x ø 4,3 Unterlegscheibe
6x ø 4,3 washer

Schritt 3 / Step 3



Montage / Mounting

Schritt 1: Rückwand und Gehäufüße des Manuellen Prüfadaptors entfernen.


Step 1: Remove rear panel and housing feet from test fixture.

Schritt 2: Schnittstellenaufnahme (SSA) mit 6 Stück M4 Schrauben und zulässigem Drehmoment von 4 Nm am Gehäuse des Prüfadaptors anschrauben.

Step 2: Screw the interface frame (SSA) onto the housing of the test fixture using 6 pieces M4 screws with 4 Nm torque.

Schritt 3: Schnittstellenplatte (SSP) mit 4 Stück M6 Schrauben und zulässigem Drehmoment von 6 Nm an der Schnittstellenaufnahme (SSA) anschrauben.

Step 3: Screw the interface plate (SSP) onto the interface frame (SSA) using 4 pieces M6 screws with 6 Nm torque.



INFO

Idx.	Änderungstext/ <i>Text of modification</i>						Datum/ <i>Date</i>		Name		
Allgemeintoleranzen/ <i>General tolerances:</i> DIN ISO 2768-fH max. ±0,1 Oberfläche: Ra3,2 Passungen: Ra0,8 Bohrungen & Kanten entgratet/ <i>holes & edges deburred</i>				Veredelung/ <i>Finish:</i>		Maßstab/ <i>Scale:</i> 1:10 		Gewicht/ <i>Weight:</i> 15072,14 g			
						Werkstoff/ <i>Material:</i> - Baugruppe -					
gespeichert: hiernico 19.07.2021 15:07:47	Datum/ <i>Date</i>	Name		Benennung/ <i>Designation:</i>							
Erstellt/ <i>Drawn</i>	01.06.21	M.Huber		MH AS-ODU MAXxxx Montagehinweis <i>manuel test fixture</i>							
Bearb./ <i>Work.</i>	19.07.21	N.Hieronymus									
Gepr./ <i>Appr.</i>	07.07.21	M.Huber									
				Artikel-Nr./ <i>PartNo.:</i>				Urspr./ <i>Source:</i> 112276		Index:	Blatt/ <i>Sheet</i> 1 von 1 DIN A3
				INFO 4577						0	